

## CAT 3 Fillet Weld



Galga ajustable a cordón en ángulo con pata asimétrica



Para medir soldaduras en ángulo, colocar el lado de la curva irregular a nivel horizontal del talón de la soldadura, de forma que el lado recto quede en línea con la base horizontal.



Para medir espesores de garganta, colocar el lado de 45° sobre los lados horizontal y vertical. Aflojar el pequeño tornillo y delice el puntero hasta que toque con la superficie de la soldadura.