

Descripción:

Cinta de Fibra Backing revestida con un adhesivo de silicona diseñada para la purga de las soldaduras que precisan un purgado difícil de conseguir, al objeto de mejorar la calidad y de perfeccionar el perfil del cordón mediante el soporte de las raíces de la soldadura.


En el soldeo de chapas y depósitos muy finos de acero inoxidable, por una sola cara, lo normal es fijar la cinta espaldera en la parte posterior de la soldadura, para soportar el baño de fusión, mantener alejado el argón del soplete en torno al baño de fusión y eliminar la necesidad de purgar la parte posterior, al tiempo que se obtiene una calidad consistente del perfil del cordón.

Características:

- Acelera la producción.
- Actúa de purga en la parte posterior.
- Ideal para acero inoxidable y metales aleados.
- Ahora costes de limpieza.
- Enormes economías en gas de purga.
- Elimina defectos de soldadura.
- Indicada para chapas, placas, tubos y depósitos.
- Para soldeo horizontal o vertical.
- Evita repeticiones de soldaduras y reparaciones.
- Rollos de 33Mtrs. y ancho de 19mm

Prueba visual:

Soldadura sin cinta:



Soldadura con cinta:



CODESOL

Polig. Ind. Can Tapiolas, Nave 6 - 08110 – MONTCADA I REIXAC – Barcelona
Telf. +34 935640804 - Fax +34 935645852 - Email: codesol@codesol.com - www.codesol.com