

clearmaxx

CODESOL optrel
swiss made 

Vista clara. Aire limpio.



La nueva molienda
casco de optrel!
+++ MÁS CONFORT
++++ MÁS AIRE
+++ MÁS VISIBILIDAD

¡BIENVENIDO A LA ZONA DE CONFORT! CLEARMAXX – LAS COSAS ESTÁN CLARAS

TRABAJA CON SU PROPIA ZONA DE CONFORT CLIMÁTICO

Vista clara e ilimitada de su espacio de trabajo, filtrada y el aire limpio con distribución de aire ajustable hace que el clearmaxx un rostro y un sistema respiratorio únicos.

SISTEMA MULTIFUNCIONAL

Combinado con el sistema optrel e3000X PAPR con filtro de brisa de montaña el clearmaxx se convierte en el compañero perfecto en innumerables tipos de trabajo. La lente de la cubierta frontal DIN5, fácil de cambiar, amplía el sistema hasta convertirlo en el protector perfecto para un corte por plasma eficiente.

CONFORTABILIDAD

Gracias a un peso mínimo de sólo 330 g versión PAPR: 495 g y un ajuste ergonómico, el clearmaxx establece nuevos estándares en cuanto a la comodidad de uso.

MANTENER UNA CLARA VISIÓN GENERAL



Art.-Nr. 1100.000
optrel clearmaxx standard version



Art.-Nr. 4900. 250
optrel clearmaxx PAPR-
Version

EL EQUIPO IMBATIBLE EL OPTREL CLEARMAXX CON EL SISTEMA OPTREL E3000X PAPR



DISTRIBUCIÓN DE AIRE AJUSTABLE:

Se puede usar un interruptor giratorio para alimentar el 20% del aire frío en la frente. La corriente de aire directo que cruza el ojo, por el sistema de distribución de aire, lleva a evitar la sequedad de los ojos.



Para condiciones ambientales difíciles, una altamente eficiente El sistema de protección de la soldadura es indispensable para asegurar que el estado de salud del soldador le permita seguir trabajando. La respiración ventilada del optrel e3000 con su filtro de partículas integrado de la clase más alta TH3, protege de forma fiable las vías respiratorias del soldador contra el humo, el aerosol y el polvo cuando se utiliza junto con un casco de soldador PAPR optrel.

Filtra el 99,8% de las partículas respirables, como las siguientes:

- óxido de aluminio
- óxido de hierro
- óxido de magnesio
- compuesto de bario
- óxido de plomo
- fluoruros
- óxidos de cobre
- óxidos de manganeso
- óxido de molibdeno
- pentóxido de vanadio
- Compuesto de cromo (III)
- Compuesto de cromo (IV)
- óxido de zinc
- óxido de titanio
- óxido de níquel
- óxido de cobalto
- óxido de cadmio
- óxido de berilio



Consumible	Art. Nr.	Accesorios y piezas de repuesto	Art. Nr.
 Cubrefiltro transparente policarbonato Clearmaxx	5000.038	 Adaptador universal casco	5011.180
 Cubrefiltro transparente acetato Clearmaxx	5000.047	 Sello facial	4156.011
 Film cubrefiltro acetato Clearmaxx	5000.039	 Casco de protección	5011.130
 Cubrefiltro tono 5 policarbonato Clearmaxx	5000.048	 Sello facial	4156.010
 Sudadera frontal	5004.073	 Atalaje completo	5003.263
 Sudadera trasera	5004.020	 Anillo tubo aire e3000X	4551.024

SIEMPRE ES NECESARIA UNA GRAN VISTA Y UNAS CONDICIONES DE AIRE PERFECTAS PARA PROTEGER LA CARA.

Ideal para:

- esmerilar
- industria del metal
- industria alimentaria
- chorro de arena
- trabajo de la madera
- vertederos
- agricultura



VISIÓN ILIMITADA Y CLARA



EL EQUIPO DE ENERGÍA PARA UNA VISIÓN
CLARA

OPTREL CLEARMAXX

CON OPTREL E3000 PAPR SYSTEM



CODESOL

POL. CAN TAPIOLAS NAVE 6
08110 Montcada i Reixac, Barcelona.
Teléfono: 935 64 08 04

www.codesol.com

